





LOKSA^{MT}







A1



A2




A3




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




B2




B4




B6




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




C3




C6




C9




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




D4




D8




D12




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




D5




D10




D15




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




B2




B4




B6



WIDOK Z BOKU




WIDOK Z TYŁU
WENTYLACJA




* PÓŁKA
* DRAŻEK

MODEL A
*DODATKOWA PÓŁKA
*DRAŻEK Z 3 HACZYKAMI




*DRAŻEK

MODEL B
*DRAŻEK Z 3 HACZYKAMI




*HACZYKI


MODEL C
*DODATKOWE HACZYKI



MODEL D





MODEL E




* PÓŁKA
* DRAŻEK


MODEL L
*DODATKOWA PÓŁKA
*DRAŻEK Z 3 HACZYKAMI




RODZAJE PERFORACJI NA FRONTACH




WYMIARY STANDARDOWE



WYMIARY NIESTANDARDOWE



METALOWY KORPUS ORAZ FRONTY



KORPUS WYKONANY JEST W WYSOKOGATUNKOWEGO METALU O GRUBOŚCI 0,8 MM. CAŁOŚĆ MALOWANA JEST PROSZKOWO WEDŁUG PALETY RAL. CERTYFIKAT POTWIERDZA WYKONANIE SZAFKI ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.

WYKOŃCZENIA ŁAWEK



CORDURA



PŁYTA LAMINOWANA



NATURALNE DREWNO



ŻERDKI

